

Hírlevél



Földelésellenőrzés és sztatikai levezetés

Megjelent az új kiadású ATEX direktíva

Tisztelt Partnerünk!

2012. szeptemberében megjelent az [ATEX 94/9/EC direktíva új, 4. kiadása](#). Ennek II. számú mellékletében megtalálható az új ATEX Borderline, mely kimondja, hogy egy földelőcsipesznek visszajelzést kell adnia arról, hogy megfelelő kontaktust létesített-e a csatlakoztatott eszköz és a földelés között.

Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi, egyszerű földelőcsipeszek nem felelnek meg a direktívának, mivel nem adnak visszajelzést a kontaktus létrejöttéről, illetve ezáltal a megfelelő földelés meglétéről. Ennek hiánya könnyen balesetet okozhat.

A Newson Gale évek óta forgalmaz olyan egyszerű csipeszeket és összetett rendszereket is, amelyek visszajelzést adnak a kontaktus megfelelőségéről. Azt, hogy milyen csipeszre vagy rendszerre van szükség, mindig az adott helyzet dönti el. A Newson Gale rendkívül széles termékpalettajának köszönhetően gyakorlatilag minden helyzetre tudunk megoldást nyújtani.

Amennyiben további információkra van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal lenti elérhetőségeink valamelyikén.



Üdvözlettel:

Krén Attila

ROBEX Irányítástechnikai Kft.
1106 Budapest, Maglódi út 17.C. I. em. 112.
Mobil: +36-30/819-9830
E-mail: newson@robex.hu

Levelünket csak olyan címzetteknek szeretnénk eljuttatni, akik a témában valóban érintettek, és akinek az általunk küldött információk értékesek lehetnek.

Amennyiben nem szeretne tőlünk a továbbiakban hasonló üzenetet kapni, kérjük küldjön egy e-mailt a newson@robex.hu címre, a tárgyba írja bele: LEIRATKOZÁS.

Elnézését kérjük, ha levelünkkel zavartuk!

Az eddigi hírlevelek elérhetőek a ROBEX Irányítástechnikai Kft. weboldalán - www.robex.hu.